

الملحق المتعلق بالصيانة

* تتمثل صيانة المحولات الكهربائية في :

- إصلاح قواطع التيار.
- فقد التغذية الداخلي للمحطة.
- فقد لوح التوزيع.
- التأكد من خلو معازل ومخارج التيار من الأضرار الكسر والتشقق.
- ضبط ملامسات مصاهرات الضغط العالي.
- التأكد من سلامة الدائرة الأرضية.
- صيانة الأجهزة الدقيقة.
- التأكد من سلامة عمل اجهزة الحماية وإشارات التحذير.
- قياس مدى عزل المحول.
- التأكد من عمل أجهزة الإنارة.
- فحص الزيت من قوة عزله وملحوظة مستوى الزيت.
- إجراء الإختبارات اللازمة للمحول للتثبت من سلامة معدات الحماية.
- التهوية العامة للمحطة.
- إزالة الغبار.
- التثبت من إحكام غلق البراغي (fixation) لتفادي ضياع الزيت.
- التثبت من أحکام غلق روابط أسلاك التغذية الكهربائية: fixation des câbles d'alimentation électrique